

Hantering radio i SE-MEK

Det har varit en del anmärkningar kring radioproblem i SE-MEK.

- I första hand kontrollera brytkontakten till headset så att den är korrekt ansluten.
- Kontrollera radiopanel på både pilot och passagerarsidan. Brytarna "VHF 2" och "VOR" ska stå i läge FRÅN. MEK har ingen VHF 2 och VOR:en används vanligtvis inte. Extra viktigt om ni flyger själva är att det inte ligger anslutna headset med brytare "INT" i läge "Öppen". Då kan ni få in motorljud från mikrofonen på det headset som inte används.



Fig. 1 - Radiopanel på vänster plats.

Om ni råkar ut för bortfall av kommunikation kan ni testa med att slå över brytaren "Interfonsyst" i läge "nödläge". Då kopplar ni bort förbi ett antal reläer, vilket gör att kommunikationen kan fungera. Samtidigt så kopplas dock den interna kommunikationen med passagerare fram och bak bort.

Läs igenom manualen till MEK radio Becker AR6201. Den ligger i MyWebLog filarkiv under "Flygplansdokument/Bulldog". Viktigt är att Squelsh är tillslagen. Toggla genom kort tryckning på knappen "IC/SQ". Annars så släpper radion genom brus.



Fig. 2 – Becker AR6201 radio

MVFK DHB – Drifthandbok bilaga 1 – Bulldog kommer att uppdateras med denna instruktion.